

لیست پارامترهای DL 7200C

کد	کارایی	رینج	کارخانه
P01	سرعت ماکسیمم	100-3700	3700
P02	اوج گیری سرعت	10-100	80
P03	سوزن بالا پایین	UP/ON	DN
P04	سرعت شروع سرقایمه	200-3200	2200
P05	سرعت پایین سرقایمه	200-3200	2200
P06	سرعت سرقایمه	200-3200	2200
P07	شروع قدم	200-1500	1500
P08	تعداد دوخت شروع قدم	1---15	2
P09	سرعت دوخت درجا اتومات	200-4000	3700
P10	سرقایمه اتومات بعد از دوخت درجا	ON/OFF	ON
P12	حالت شروع سرقایمه	0/1	1
P13	حالت پایانی شروع سرقایمه	CON/STP	CON
P14	حالت شروع آرام	ON/OFF	OFF
P15	سوئیچ درستی A	0-6	5
P16	محدودیت سرعت سرقایمه دستی	0-3200	0
P17.NO4	تنظیمات زبان	0-6	1
P17.NO5	گوینده صوتی	0-3	1
P17.NO6	شمارنده دوخت	0-50	1
P17.NO12	شمارنده روشن شدن	0-1	0
P18	جبران شروع سرقایمه A	0-200	158
P19	جبران شروع سرقایمه B	0-200	158
P21	موقعیت پدال برای سرعت گیری	30-1000	520
P22	موقعیت پدال برای توقف	30-1000	520
P23	موقعیت پدال برای بالا بردن پایه	30-1000	270
P24	موقعیت پدال برای بالا بردن تیغ	30-500	130

P25	جبران شروع سرفایمه C	0-200	158
P26	جبران شروع سرفایمه D	0-200	158
P29	قدرت توقف تیغ	1--45	20
P32	جبران شروع سرفایمه E	0-200	158
P33	جبران شروع سرفایمه F	0-200	158
P40	حالت دوخت درجا	A/M	A
P35	تنظیمات نخ شل کن در جهت بالا آمدن پایه	0-2	0
P36	شل کن نخ	0-1	1
P37	رفع جمع شدن نخ	0-11	
P38	تیغ اتوماتیک	ON/OFF	ON
P39	بالا رفتن پایه هنگام توقف کار	UP/DN	DN
P40	بالا رفتن پایه پس از تیغ	UP/DN	DN
P41	شمارنده تیغ	0-9999	0
P43	جهت چرخش چپ گرد و راست گرد	CCW/CW	CCW
P44	قدرت ترمز	1--45	16
P45	آزادی دوخت حالت دار	0/1	0
P46	توقف موتور با زاویه برعکس بعد تیغ	ON/OFF	OFF
P47	زاویه فانکشن P46	10--50	40
P48	پایینترین سرعت	100-500	210
P49	سرعت تیغ زدن	100-500	300
P50	زمانبندی بالابر پایه	10-990	200
P51	چرخه کار بالابر پایه	1--50	38
P52	تاخیر پایین آمدن بالابر	10-990	120
P53	کنسل کردن بالابر پایه با برگرداندن پدال	0-2	1
P54	زمانبندی تیغ و نخ	10-990	200
P55	زمانبندی نخ پاک کن	10-990	10
P56	جایگیری و روشن شدن	0-2	0
P57	زمان بندی بالا ماندن پایه	Jan-60	5

P58	جایگاه بالا سوزن	0-359	90
P59	جایگاه پایین سوزن	0-359	270
P60	تست سرعت	100-3700	3500
P61	تست A	ON/OFF	OFF
P62	تست B	ON/OFF	OFF
P63	تست C	ON/OFF	OFF
P64	زمان تست	1-250	30
P65	زمان پایان تست	1-250	10
P66	سوییچ محافظ	0-1	1
P69	سرعت حالت آزاد دوخت	100-3000	2000
970	تایپ		
P71	اصلاح فاصله دوخت دستی	0-5.0	0
P72	تنظیمات بالای سوزن	0-359	
P73	تنظیمات پایین سوزن	0-359	
P74	تنظیم طول دوخت	_ 50/50	0
P75	تنظیم طول دوخت سر قایمه	_ 50/50	0
P77	نقطه ی فرصت پایان سر قایمه	0-350	130
P78	زاویه شروع آزادسازی	5-359	100
P79	زاویه پایان آزاد سازی	5-359	270